

Leyland Innocenti s.p.a.

CAPITALE L. 2.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO

20134 MILANO - VIA PITTERI, 81

Sottolineamo pertanto l'importanza che riveste tale operazione, tenendo presente che eventuali danni conseguenti la mancata esecuzione della stessa ricadono sotto la Vostra piena responsabilità.

A TUTTE LE CONCESSIONARIE

E OFFICINE ABILITATE

Loro Sedi

CASELLA POSTALE 3291 TELEFONO N. 2120 TELEGRAMMI: INNOCENFER
C.C.I.A. MILANO 821476 TRIB. MILANO REG. SOCIETA' N. 145639

COM/STA	Data
Rif. GO/104.089	29.3.1973

DA CITARE NELLA RISPOSTA

Circolare COM/STA n. 5/73

Mini serie "EXPORT" e Minimatic

Bloccasterzo

Vi comunichiamo che, a seguito del montaggio del bloccasterzo sulle vetture Mini 1000 - 1001 - 1300 serie "EXPORT" e sulla Minimatic, sono stati impiegati bulloni a testa tranciabile per i fissaggi del bloccasterzo e del piantone di guida, secondo quanto prescritto dalla B. L. (A. M.) in materia di prevenzione furti per le vetture dotate di bloccasterzo.

Detti bulloni vengono impiegati nei seguenti punti:

- Fissaggio bloccasterzo su canotto sterzo (due pezzi)
- Fissaggio supporto piantone al ripiano porta-oggetti (due pezzi)
- Fissaggio morsetto piantone al supporto b) (un pezzo).

In catena di montaggio vengono tranciate solo le teste dei bulloni che fissano il bloccasterzo al canotto a), vengono invece lasciate integre le teste dei bulloni per i fissaggi di cui ai punti b) e c). Ciò per consentire alle officine di effettuare i normali controlli di allineamento fra scatola guida e piantone.

E' pertanto Vostro compito tranciare le teste dei restanti bulloni, in fase di preconsegna della vettura, dopo avere controllato l'allineamento piantone-supporto ed il corretto funzionamento del bloccasterzo.

Le coppie di serraggio dei bulloni e quindi di tranciatura delle relative teste esagonali sono le seguenti:

- kgm 1,8 + 2 bulloni fissaggio bloccasterzo sul canotto
bullone fissaggio morsetto piantone al supporto
- kgm 2,2 + 2,3 bulloni fissaggio supporto al ripiano porta-oggetti.

I bulloni integri, punti b) e c) vengono serrati in catena di montaggio ad una coppia leggermente inferiore a quella prescritta, per evitare la tranciatura della testa e quindi consentirVi i controlli sopra accennati.

Sottolineamo pertanto l'importanza che riveste tale operazione, tenendo presente che eventuali danni conseguenti la mancata esecuzione del la stessa ricadono sotto la Vostra piena responsabilità.

Con l'occasione ci è gradito porgerVi i nostri migliori saluti.

"LEYLAND INNOCENTI S. p. A. "

(C. Cappelli)
Capo Servizio Assistenza

www.miniminor.com